


ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนในระยะก่อสร้างอาคารวางถังก๊าซ LPG และก่อสร้างและรื้อถอนอาคารแสดงห้องตัวอย่างส่วนพักอาศัยของโครงการ (Residential Marketing Suite)



* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน

** ในกรณีแก้ไขปัญหาร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียน และทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการ แก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

(นายจิรวิทย์ นิรุณภาพันธ์ และนายพิชิต โรจนานนท์)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ออังกแลนด์ จำกัด และบริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด

หน้า 442 จาก 530

มีนาคม 2569

(นางสาวนุชชา สุกุลสถาพร)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด



ชื่อโครงการ	: CENTRAL EMBASSY (ส่วนขยาย)
รูปที่ 1	: ขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และชดเชยความเสียหายในระยะก่อสร้างทาวเวอร์ส่วนขยาย ก่อสร้างอาคารวางถังก๊าซ LPG และก่อสร้างและรื้อถอนอาคารแสดงห้องตัวอย่างส่วนพักอาศัยของโครงการ (Residential Marketing Suite)
ที่มา	: บริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด